
Restitution des niveaux de service
Perlen_convoyeur_04/2026
raspi-95


nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
7365	15.48%	86


datou_id_sts : 4189
datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418

Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	9.82%	8917
Teint_Dans_La_Masse	2.06%	3857
cartonnette	1.41%	1750
plastique	1.17%	1163
autre_refus	1.42%	541
Carton_gris	0.56%	203
kraft	0.56%	160
metal	0.16%	14


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM
Pourcentage de contaminant
21.45
0.0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
04-01
04-02
04-07
04-08
04-09
04-13
04-14
04-15
04-16
04-20
04-21
04-22
04-23
04-24
04-27
04-28
04-29
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Évolution du pourcentage de contaminant journalier
Pourcentage de contaminant
21.45
0.0
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
04-01
04-02
04-07
04-08
04-09
04-13
04-14
04-15
04-16
04-20
04-21
04-22
04-23
04-24
04-27
04-28
04-29
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)
Score de qualité de photo
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
Flou
Net
04-01
04-07
04-09
04-14
04-16
04-21
04-23
04-27
04-29