
Restitution des niveaux de service
Perlen_convoyeur_05/2026
raspi-95


nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
4998	16.02%	63


datou_id_sts : 4189
datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418

Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	10.04%	6482
Teint_Dans_La_Masse	1.96%	2764
cartonnette	1.33%	1189
plastique	1.06%	946
autre_refus	1.44%	421
Carton_gris	0.7%	152
kraft	0.52%	113
metal	0.17%	19


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM
Pourcentage de contaminant
21.24
9.74
10
12
14
16
18
20
05-09
05-11
05-12
05-13
05-14
05-15
05-18
05-20
05-21
05-26
05-27
05-28
05-29
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Évolution du pourcentage de contaminant journalier
Pourcentage de contaminant
21.24
9.74
10
12
14
16
18
20
05-09
05-11
05-12
05-13
05-14
05-15
05-18
05-20
05-21
05-26
05-27
05-28
05-29
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)
Flou
Net
Score de qualité de photo
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
05-09
05-12
05-14
05-18
05-21
05-27
05-29