
Restitution des niveaux de service
Perlen_convoyeur_07/2026
raspi-95


nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
3123	18.78%	48


datou_id_sts : 4189
datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418

Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	13.14%	5430
Teint_Dans_La_Masse	2.41%	2234
cartonnette	1.35%	852
plastique	1.43%	757
autre_refus	1.49%	417
kraft	1.28%	117
Carton_gris	0.72%	77
metal	0.16%	16


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM
Pourcentage de contaminant
28
26
24
22
20
18
16
14
12
27.54
10.76
07-01
07-02
07-03
07-06
07-07
07-08
07-09
07-10
07-13
07-14
07-15
07-16
07-17
07-20
07-21
07-22
07-23
07-24
07-27
07-28
07-30
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Évolution du pourcentage de contaminant journalier
Pourcentage de contaminant
28
26
24
22
20
18
16
14
12
27.54
10.76
07-01
07-02
07-03
07-06
07-07
07-08
07-09
07-10
07-13
07-14
07-15
07-16
07-17
07-20
07-21
07-22
07-23
07-24
07-27
07-28
07-30
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)
Net
Score de qualité de photo
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
07-01
07-03
07-07
07-09
07-13
07-15
07-17
07-21
07-23
07-27
07-30