
Restitution des niveaux de service
Perlen_convoyeur_10/2026
raspi-95


nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
2119	17.69%	30


datou_id_sts : 4189
datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418

Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	11.03%	2477
Teint_Dans_La_Masse	2.26%	1122
cartonnette	1.45%	502
plastique	1.49%	464
autre_refus	1.69%	201
Carton_gris	0.9%	52
kraft	0.7%	33
metal	0.1%	2


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM
Pourcentage de contaminant
26
24
22
20
18
16
14
12
26.12
11.98
10-02
10-05
10-06
10-08
10-09
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-19
10-20
10-22
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Évolution du pourcentage de contaminant journalier
Pourcentage de contaminant
26
24
22
20
18
16
14
12
26.12
11.98
10-02
10-05
10-06
10-08
10-09
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-19
10-20
10-22
Quantités de données
Faibles
Acceptables
Bonnes


Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)
Net
Score de qualité de photo
−1.6
−1.8
−2.0
−2.2
−2.4
−2.6
−2.8
10-02
10-06
10-09
10-13
10-15
10-17